EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00403/26
Data zlecenia	29 kwiecień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	**BMW**
Model	**X1 SDRIVE18I**
Numer rejestracyjny	**CB669PN**
Rok produkcji	**2023**
Numer VIN	**WBA11EE0705X30043**

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	-----
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	-----
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	-----
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia	VHS00403/26
Nr rejestracyjny	CB669PN

Raport wykonano w systemie eksperckim: EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20823
Numer sprawy	VHS00403/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	14.05.2026
Wycena na dzień	14.05.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB669PN / WBA11EE0705X30043
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.06.2023 / 35
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	31 127 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	29.06.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	X1 [U11] 22-
Typ	X1 sDrive18i xLine aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Active Guard
- Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
- Asystent uwagi
- BMW ID
- BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.7", wyś. wskaźników 10.25",LTE,Bluetooth
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu
- Czujnik kolizji
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Deska rozdzielcza Luxury
- Dysza spryskiwacza przedniej szyby dla kamery cofania
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Elementy stylistyczne xLine (czarny pas,nakładki lusterek,klamki, osłony podwozia, wykoń. zderzaków)
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie standardowe
- Funkcja Auto Start/Stop
- Funkcja Home Light
- Funkcja My Modes
- Gniazda 12V (1x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec parkingowy, elektromechaniczny
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kierownica standardowa
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klakson podwójny
- Klamki drzwi składane zintegrowane z powierzchnią
- Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie

- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z rozszerzonym zakresem funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana
- Lakier niemetalizowany
- Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Listwy ozdobne, czarne, wysoki połysk
- Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem BMW
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowanie do fotelika dziecięcego ISOFIX na przednim fotelu pasażera
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Monitor przebitej opony
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Opcje przechowywania
- Osłona chłodnicy w kształcie nerki i listwy nerkowe czarne o wysokim połysku,rama w perłowym chromie
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, rowerzystami i pieszymi, z funkcją hamowania
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Oznaczenia modelu
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń
- PC iBrake
- Performance Control
- Podłokietnik przedni
- Podręcznik użytkownika zintegrowany
- Poduszka powietrzna interakcji między kierowcą a pasażerem z przodu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Porty USB x2 Typ-C do ładowania i transmisji danych w przedniej konsoli środkowej
- Porty USB x2 Typ-C do ładowania w tylnej konsoli środkowej
- Real Time Traffic Information
- Regulacja pochylenia wraz z funkcją cargo dla 2 rzędu siedzeń
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Servotronic
- Speed Limit Information - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny (ciśnienie i temperatura dla każdej opony)
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyby elektryczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła hamowania dynamiczne
- Tapicerka perforowana ze skóry ekologicznej Sensatec
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Układ hamulcowy
- Układ stabilizacji przyczepy
- Wykończenia zewnętrzne satynowe aluminium
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw naprawczy do opon
- Zestaw stereo z 6 głośnikami
- Zwiększenie wydajności i redukcji emisji

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Felgi aluminiowe 18", Aero 866 Bicolour, z ogumieniem 225/55

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	200 - 300
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWE	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	150 - 200
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Nexen N'Fera Sport	PP	205/65 R17	4,4
Nexen N'Fera Sport	PL	205/65 R17	4,0
Nexen N'Fera Sport	TP	205/65 R17	5,9
Nexen N'Fera Sport	TL	205/65 R17	4,9
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-		-	-

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ozdobna listwa zderzaka LT - zarysowanie;

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przegląd po terminie. Okładziny hamulcowe przód

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.
Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	94
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

CB 669PN

BMW

PARKOWANIE
MEDIA
TEL
NAV

STATUS POJAZDU
MEDIA
TEL
NAV
Poziom oleju silnikowego
Check-Control

MEDIA
TEL
NAV
Olej silnikowy
Płyn hamulcowy

HISTORIA SERWISOWA
MEDIA
TEL
NAV

Made in
Germany
X1 sDrive18
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA11EE0705X30043
2075 kg
3775 kg
1- 1090 kg
2- 1050 kg
BMW AG, DE-80788 München

ZDJĘCIA USZKODZEŃ





DOKUMENTY POJAZDU

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
29.06.2026
27.
m.p.
DATA
PODPIS
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA
PODPIS
(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP
27. 02. 2024
Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

DRPOL0461<<<BAU0650348383665990<<<<<7
WBA11EE0705X30043<<<<<<<<2<<<<<<<<<4
CB669PN<<<8<<<<<<<<<<0021601590008822
RODZAJ POJAZDU
SAMOCHÓD OSOBOWY
PRZEZNACZENIE

ROK PRODUKCJI
2023
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

NAJWIĘKSZY DOPUSZCZALNY NACISK OSI
10,68 kN
INNE DANE POJAZDU

SERIA DRUKU BAU 0650348
C.1.1 VEHIS FIN1 SP. Z O.O. ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
C.1.2 383665990
C.1.3 85-130 BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZKA 36
C.2.1 VEHIS FIN1 SP. Z O.O. ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
C.2.2 383665990
C.2.3 85-130 BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZKA 36
C
F1 2075 kg | F2 2075 kg | F3 3775 kg
G 1500 kg | J M1
K e1*2018/858*00153*02
L 2 | O1 1700 kg | O2 750 kg
P1 1499,00 cm³ | P2 100,00 kW
P3 P | Q ---
S1 5 | S2 ---
SERIA DRUKU BAU 0650348
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
UL. GRUDZIĄDZKA 9-15
85-130 BYDGOSZCZ
ORGAN WYDAJĄCY
A CB 669PN
D.1 BMW
D.2 U1X
-11EE
-1AL50000
D.3 X1 SDRIVE18I
E WBA11EE0705X30043
B 29.06.2023 | I 13.02.2024 | H ---
SERIA DRUKU BAU 0650348