



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00249/26
Data zlecenia 17 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka SKODA
Model KODIAQ
Numer rejestracyjny DSW4826E
Rok produkcji 2024
Numer VIN TMBLN7PS6ST023377

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00249/26

Nr rejestracyjny

DSW4826E

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20505
Numer sprawy	VHS00249/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	26.03.2026
Wycena na dzień	26.03.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DSW4826E / TMBLN7PS6ST023377
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.11.2024 / 16
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	23 274 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	26.11.2027
Lakier	----

Marka	SKODA
Model	Kodiaq 24-
Typ	Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	142 / 193
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4 x USB C z szybkim ładowaniem 45W (2 x z przodu i 2 x z tyłu); 1 x USB C w lusterku wstecznym (15W)
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptive Lane Assist (kierownica HoD)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Bocзки drzwi: Suedia z szarym obszyciem
- Czerwony pasek dekoracyjny pomiędzy tylnymi światłami TOP LED
- Dekor na desce rozdzielczej: Suedia z szarym obszyciem
- DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- E- call połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, elektryczna regulacja pod łędźwie
- Fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami
- Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca zjazd ze skrzyżowania
- 8 głośników + 1 głośnik centralny
- Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat do 210 km/h
- All weather lighting
- Blokada otwarcia tylnych drzwi elektryczna
- Crew Protect Assist - funkcja reagująca na ryzyko uderzenia w przód/tył/bok pojazdu
- Dekor na desce rozdzielczej pokryty tkaniną z zielonym dekoracyjnym obszyciem
- Design Selection Sportline
- Dywaniki
- EMERGENCY ASSIST i TRAFFIC JAM ASSIST
- Extended pedestrian protection - ochrona pieszego
- Fotele przednie podgrzewane z regulacją głębokości siedziska
- FRONT ASSIST – kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
- Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej

- Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu)
- Immobiliser
- ISA - Intelligent Speed Assist
- Kamera wielofunkcyjna MFK
- Kierownica sportowa 3-ramienna wielofunkcyjna z manetkami, czarne obszycie
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa
- Lakier uni Niebieski Energy
- Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Nagrzewnica dodatkowa
- Oparcia w 2. rzędzie siedzeń składane i dzielone (40:20:40)
- Parasol w schowku drzwi
- Phone Box na dwa telefony (2x15W) – indukcyjna ładowarka smartfona; z oświetleniem
- Podłokietnik z przodu: Suedia z szarym obszyciem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji czołowej poduszki pasażera
- Pokrętła inteligentne Smart dials
- Przegrody w bagażniku x2, haczyki x2, lamki x2 + gniazdo 12V
- Reflektory Top LED Matrix
- Schówek dolny przed przednim pasażerem z oświetleniem
- Side Assist z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
- Smartlink - połączenie bezprzewodowe dla urządzeń Apple iOS
- SUNSET
- Szyby boczne z przodu dźwiękochłonne wraz z Sunset
- Światła Top LED z tyłu (dynamiczne kierunkowskazy + efekt powitalny)
- Tempomat
- Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- Uchwyty Isofix na zewnętrznych miejscach drugiego rzędu siedzeń z mocowaniem TopTether
- Zestaw naprawczy do kół
- HHC (Hill Hold Control)
- Infotainment 10" z Bluetooth
- Kamera cofania
- Kessy z systemem Safe i Alarmem
- Kieszenie z tyłu oparcia foteli przednich
- Konsola centralna ze schowkiem, uchwytem na kubek
- Lane Assist (bez HOD)
- Listwy wokół okien (dolna listwa - gumowa, górna czarna z połyskiem)
- Lustrka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane z pamięcią ustawień, Obudowy lusterek w kolorze czarnym, klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Oświetlenie Ambiente
- Park Distance Control - czujnik parkowania z przodu i z tyłu z Manoeuvre Assist
- Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki
- Podosufitka w kolorze czarnym
- Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna
- Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
- Ramka grilla w kolorze czarnym z połyskiem
- Relingi dachowe w kolorze czarnym z połyskiem
- Schówek górny przed przednim pasażerem z obszyciem ozdobnym ścięciem
- Škoda Pro-Active Services (10 lat) + Zdalny dostęp 3 lata + eCall
- Słupki D w kolorze czarnym z połyskiem
- Spoiler na pokrywie bagażnika w kolorze nadwozia
- System Offroad - tryb wspomagania jazdy w trudnym terenie
- Szyby z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
- Tapicerka foteli: perforowana Suedia / sztuczna skóra/ tkanina; szare i czarne obszycia
- TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
- Turn Assist - asystent skrętu
- Virtual Cockpit 10,25" - cyfrowy zestaw wskaźników

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Felgi aluminiowe 19" Aero Tirsuli antracytowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Koło zapasowe stalowe
- Lakier specjalny Szary Steel
- Pakiet Assisted Drive (Travel Assist) Plus
 - Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat do 210 km/h
 - Adaptive Lane Assist (kierownica HoD)
 - Crew Protect Assist - funkcja reagująca na ryzyko uderzenia w przód/tył/bok pojazdu


- EMERGENCY ASSIST i TRAFFIC JAM ASSIST
- Parking Assistance (Intelligent Park Assist + Trained Park Assist, Remote Park Assist)
- Top Area View Camera - system kamer 360°
- Pakiet Light and View Plus
 - Pas świetlny na przednim grillu (żebra w wersji Selection w stylistyce Unique Dark Chrome)
- Pakiet Technology 13" Basis
 - Czyścik do ekranu
 - Nawigacja
 - Wyświetlacz Infotainment 13" z ramką w stylistyce ciemnego chromu



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	200 - 300
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
PIRELLI WINTER 2 SCORPION	PP	235/55 R 18	5,4
PIRELLI WINTER 2 SCORPION	PL	235/55 R 18	6,9
PIRELLI WINTER 2 SCORPION	TP	235/55 R 18	7,5
PIRELLI WINTER 2 SCORPION	TL	235/55 R 18	7,3
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU
BADANIE NUMERU VIN
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW
POZIOM OLEU SILNIKOWEGO- PONIŻEJ MINIMUM;

KOMUNIKATY I KONTROLKI
BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH
BRAK UWAG

POZOSTAŁE
BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	140	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





































ZDJĘCIA USZKODZEŃ













