

# RAPORT ZAREJESTROWANYCH W ARVAL ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

## Dane pojazdu

<b>Numer rejestracyjny:</b>	WN0343R
<b>Marka pojazdu:</b>	Mercedes-Benz
<b>Model pojazdu:</b>	CLA 200 AT
<b>Typ pojazdu:</b>	CLA 200 AT
<b>Rok produkcji:</b>	2022

## Historia szkód

Nr	Data szkody	Uszkodzenia	Szacowany koszt	Status	Szkoda całkowita
1	2025/11/26	Bagażnik		Sprawa zakończona	NIE
2	2025/11/26	Tylne lewe drzwi	1885.47	Sprawa zakończona	NIE
3	2025/11/26	Tylny zderzak	5622.89	Sprawa zakończona	NIE

## Dokumentacja zdjęciowa

**Uwaga!** Odnośniki do zdjęć w oryginalnym rozmiarze ważne są jedynie przez 48h od momentu wygenerowania raportu (do 2026-03-11 16:47).

1 . 2025/11/26

2 . 2025/11/26



Dane zawarte w tym raporcie mogą nie być kompletną historią szkodową pojazdu, którego raport dotyczy. Raport zawiera tylko zdarzenia, które zostały zgłoszone do Arval i samochód został przedstawiony do oględzin. Arval nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego raportu.



3. 2025/11/26



Dane zawarte w tym raporcie mogą nie być kompletną historią szkodową pojazdu, którego raport dotyczy. Raport zawiera tylko zdarzenia, które zostały zgłoszone do Arval i samochód został przedstawiony do oględzin. Arval nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego raportu.



Dane zawarte w tym raporcie mogą nie być kompletną historią szkodową pojazdu, którego raport dotyczy. Raport zawiera tylko zdarzenia, które zostały zgłoszone do Arval i samochód został przedstawiony do oględzin. Arval nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego raportu.



Dane zawarte w tym raporcie mogą nie być kompletną historią szkodową pojazdu, którego raport dotyczy. Raport zawiera tylko zdarzenia, które zostały zgłoszone do Arval i samochód został przedstawiony do oględzin. Arval nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego raportu.