



Audi A6Avant-4A5-2018

A6 Av.45TFSI quat Sport AT

Rejestracja	WE2S651
VIN	WAUZZZF25MN055947
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	19.02.2021
Przebieg	61 103 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Naped na 4 kola
Moc w kW	195 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 984

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	28.04.2026 11:14:46	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Brązowy
Marka	Audi	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	A6Avant-4A5-2018	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	0		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Tak	Podgrzewana kierownica	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Fotel pasażera przedni regulowany elektrycznie	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
GPS	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Hak holowniczy	Stały	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Kamera cofania	Tak	Zestaw naprawczy	Tak
Liczba kabli do ładowania	0		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

DAMAGES

Interior



1 | Service

Damage type	Not functioning (well)
Severity	Other - see remark

Comments: komunikat



2 | Interior


Damage type	Stain
Severity	<50%, light

Comments: zarysowania, zadrapania, otarcia, zużycie





Exterior



3 | Bumper F

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	<50%, medium



4 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



5 | Bumper RM


Damage type	Misalignment
Severity	Other - see remark

Comments: niedopasowany




6 | Wing RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	10 cm - 15 cm



7 | Roof



Damage type	Dent(s)
Severity	1 cm - 2 cm



8 | Bodywork

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium

Comments: Wgniecenia, wyłobienia, zadrapania, otarcia, zarysowania, odpryski, zużycie.



9 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



10 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	300	Grubość lakieru Drzwi TL (µm)	200
Grubość lakieru Błotnik TL (µm)	1 450	Grubość lakieru próg lewy (µm)	950
Grubość lakieru Dach (µm)	1 450	Grubość lakieru słupek A lewy (µm)	200
Grubość lakieru Drzwi PL (µm)	400	Grubość lakieru słupek B lewy (µm)	450

Commercial photos

