



Mercedes CLA-ShootingBrake-BM118-2019

CLA 220 d 8G-DCT

Rejestracja	WE4R608
VIN	W1K1186141N265347
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	02.11.2021
Przebieg	65 349 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Diesel
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	140 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 950

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	18.06.2026 22:14:08	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Biały
Marka	Mercedes	Lakier metaliczny/perłowy	Nie
Model	CLA-ShootingBrake-BM118-2019	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tempomat	Tak
GPS	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Kamera cofania	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Liczba kabli do ładowania	0	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak	Zestaw naprawczy	Tak
Szyby elektryczne przód	Tak		


OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnętrze

Typ uszkodzenia


Plama

Wielkość

<50%, lekki

Uwagi: zużycia eksploatacji

Zewnątrz




2 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia

Odpryski od kamieni

Wielkość

>0,5 cm - 1 cm



3 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia

Odpryski od kamieni

Wielkość

>0,5 cm - 1 cm



4 | Nadwozie



Typ uszkodzenia

Zadrapanie(a)

Wielkość

<50%, lekki

Uwagi: zużycia eksploatacji





5 | Część boczna dachu R prawy

Typ uszkodzenia

Wgniecenie(a)

Wielkość

>1 cm - 2 cm



6 | Kola

Typ uszkodzenia

Zadrapanie(a)

Wielkość

<50%, lekki

Uwagi: zanieczyszczenia chemiczne





POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	400	Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	200
Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	200	Grubość lakieru Drzwi TL (µm)	250
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	600	Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	300
Grubość lakieru Drzwi PL (µm)	300	Grubość lakieru słupek A prawy (µm)	250

Zdjęcia Podstawowe

