



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00537/26
Data zlecenia	22 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	X2 SDRIVE18I
Numer rejestracyjny	WZ961AW
Rok produkcji	2020
Numer VIN	WBAYH110605S22803

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00537/26

Nr rejestracyjny

WZ961AW

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21095
Numer sprawy	VHS00537/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	28.06.2026
Wycena na dzień	28.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WZ961AW / WBAYH110605S22803
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	31.08.2020 / 70
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	79 784 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	17.11.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	X2 [F39] 17-23
Typ	X2 sDrive18i GPF aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Bagażnik z systemem mocowania bagażu oraz gniazdem 12V
- Czujnik deszczu
- Dywaniki welurowe
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Gniazdo USB w konsoli tylnej
- Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Końcówka układu wydechowego, z lewej strony, pojedyncza, okrągła
- Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentowaną czarną błyszczącą
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Podłokietnik przedni
- Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
- Asystent uwagi
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Felgi aluminiowe 17 V Spoke 560, z ogumieniem
- Funkcja Auto Start/Stop
- Hamulec parkingowy, elektromechaniczny
- Kierownica sportowa, skórzana
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier niemetalizowany
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Performance Control
- Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
- Remote Services (Usługi zdalne)

- Servotronic
- System ostrzegania przed kolizją
- Szyby atermiczne
- Tapicerka materiałowa Grid
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC, DTC, asystent hamowania)
- System hamowania awaryjnego w razie kolizji
- System rozrywki Radio,Bluetooth,Wyśw. 6.5 cali,USB,Gł. w drzwiach przód i 2 bas pod fot. z przód.
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tele Services
- Uchwyty na napoje z przodu
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent parkowania (V)
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył (V)
- Fotele przednie ogrzewane (V)
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa (V)
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie (V)
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	pow. 500
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	300 - 500
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Neolin NeoWinter	PP	225/55 R17	6,2
Neolin NeoWinter	PL	225/55 R17	6,3
Neolin NeoWinter	TP	225/55 R17	7,9
Neolin NeoWinter	TL	225/55 R17	7,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
RAMA DACHU LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
KLAMKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
ZDERZAK T - nieprawidłowe spasowanie (strona prawa); LISTWA SZYBY DRZWI TL - deformacja, zarysowanie;
BŁOTNIK TL (cz. wewnętrzną) - zarysowanie; LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PP - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Wymogi serwisowania oleju silnikowego

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	140
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





















DOKUMENTY POJAZDU



