



BMW Serie3-Touring-G21-2019

330E XDRIVE TOURING A

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Rejestracja            | WZ317ER           |
| VIN                    | WBA6N71000FL75237 |
| Rok produkcji          | 2021              |
| Pierwsza rejestracja   | 07.01.2022        |
| Przebieg               | 41 689 km         |
| Typ nadwozia           | Kombi             |
| Rodzaj paliwa          | Hybryda benzynowa |
| Rodzaj skrzyni biegów  | Automatyczny      |
| Transmission           | Naped na 4 kola   |
| Pojemnosc skokowa (cc) | 1 998             |

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

|                 |                     |                       |                        |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Data ekspertyzy | 10.03.2026 08:29:57 | Opis adresu inspekcji | AutoLogistic Sp. z o.o |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMACJE O POJEŹDZIE

|               |                         |                           |        |
|---------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| Liczba drzwi  | 5                       | Body colour               | Czarny |
| Marka         | BMW                     | Lakier metaliczny/perłowy | Tak    |
| Model         | Serie3-Touring-G21-2019 | Pojazd w ruchu            | Tak    |
| Ilość siedzeń | 5                       | Możliwy rozruch silnika   | Tak    |
| Liczba biegów | 0                       |                           |        |

LISTA DOKUMENTÓW

|                                |     |                           |                 |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|
| Instrukcja obsługi             | Tak | Oryginalny klucz          | Tak             |
| Liczba kluczy ogółem           | 2   | Rodzaj książki serwisowej | Książka cyfrowa |
| Oryginalny dowód rejestracyjny | Tak |                           |                 |

WYPOSAŻENIE POJAZDU

|                             |     |                                     |                           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|
| Fotele przednie podgrzewane | Tak | Tempomat                            | Tak                       |
| GPS                         | Tak | Tylna kłapa elektrycznie podnoszona | Tak                       |
| Liczba kabli do ładowania   | 2   | Typ klimatyzacji                    | Klimatyzacja automatyczna |
| Przykrycie części bagażowej | Tak | Typ reflektorów                     | Światła przednie LED      |
| Szyby elektryczne przod     | Tak | Zestaw naprawczy                    | Tak                       |
| Szyby elektryczne tyl       | Tak |                                     |                           |


OPONY

Zamontowane opony

| Lokalizacja | Położenie | Bieżnik | Producent | Wymiary          | Sezon opon | Typ felg   | Runflat     |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|
| Przód       | Lewy      | 4,0 mm  | Goodyear  | 225/50 R 17 98 V | Zimowe     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Przód       | Prawy     | 4,0 mm  | Goodyear  | 225/50 R 17 98 V | Zimowe     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Tył         | Lewy      | 5,0 mm  | Goodyear  | 225/50 R 17 98 V | Zimowe     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Tył         | Prawy     | 5,0 mm  | Goodyear  | 225/50 R 17 98 V | Zimowe     | Aluminiowe | Nie dotyczy |

DAMAGES

Interior



1 | Service

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Damage type | Not functioning (well) |
| Severity    | Other - see remark     |

Comments: komunikat



2 | Interior

|             |             |
|-------------|-------------|
| Damage type | Worn        |
| Severity    | <50%, light |





Exterior



3 | Bumper F

|             |              |
|-------------|--------------|
| Damage type | Scratch(es)  |
| Severity    | <50%, medium |



4 | Wing FL

|             |             |
|-------------|-------------|
| Damage type | Scratch(es) |
| Severity    | <50%, light |



5 | Bodywork

|             |             |
|-------------|-------------|
| Damage type | Scratch(es) |
| Severity    | <50%, light |



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

|                                 |     |                               |     |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Grubość lakieru Błotnik TL (µm) | 200 | Grubość lakieru Drzwi PL (µm) | 200 |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----|

## Commercial photos

