



Ford Kuga-2019
Kuga 2.5FHEV Titanium X AT

Rejestracja	WZ209FP
VIN	WF0FXXWPMHNP20964
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	26.10.2022
Przebieg	54 178 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	112 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	2 488

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	20.07.2026 08:52:15	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Czarny
Marka	Ford	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Kuga-2019	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tempomat	Tak
GPS	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Kamera cofania	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Liczba kabli do ładowania	0	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Podgrzewana kierownica	Tak	Zestaw naprawczy	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Bridgestone	225/65 R 17 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Bridgestone	225/65 R 17 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Bridgestone	225/65 R 17 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Bridgestone	225/65 R 17 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnętrze

Typ uszkodzenia	Plama
Wielkość	<50%, średni
Uwagi: zużycia eksploatacji	





Zewnątrz




2 | Słupek A prawy

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm



3 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	>3 cm - 4 cm



4 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm



5 | Zderzak przedni środek

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm



6 | Spoiler zderzaka przedniego

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm



7 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm




8 | Drzwi TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm




9 | Drzwi PL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm




10 | Błotnik TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



11 | Listwa błotnika TL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm



12 | Zderzak tylny

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm



13 | Zderzak tylny

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



14 | Kłapa bagażnika

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



15 | Próg wewnętrzny drzwi przednich prawych

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



16 | Błotnik TP


Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm



17 | Drzwi TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm






18 | Drzwi PP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



19 | Błotnik PP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm



20 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



21 | Obręcz aluminiowa TL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm



22 | Kola

Typ uszkodzenia	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	<50%, średni

Zdjęcia Podstawowe

