



Nissan Qasqai-2021

Qash.1.3MHEV 158 N-CONNECTA AT

Rejestracja	WE9Y190
VIN	SJNTAAJ12U1326398
Rok produkcji	2023
Pierwsza rejestracja	23.10.2023
Przebieg	29 639 km
Typ nadwozia	Kombi
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Pojemnosc skokowa (cc)	1 332

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	18.06.2026 11:37:06	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Biały
Marka	Nissan	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Qasqai-2021	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	1		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Nie		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczkowy dostęp	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
GPS	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Liczba kabli do ładowania	0		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Fulda	235/55 R 18 104 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Fulda	235/55 R 18 104 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Fulda	235/55 R 18 104 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Fulda	235/55 R 18 104 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

DAMAGES

Interior



1 | Registration document

Damage type	Missing
Severity	Missing

Comments: dane pojazdu do weryfikacji



2 | Interior

Damage type	Worn
Severity	<50%, light





3 | Headrest

Damage type	Missing
Severity	Missing

Exterior



4 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



5 | Wing trim RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



6 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



7 | Bodywork

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light



8 | Alloy rim FR polished

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



9 | Alloy rim RR polished

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium

Commercial photos

