

Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/AP/66525/26/07/17
Nr zlecenia/szkody: 1072319/25/3
Data zlecenia: 17-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Michał Krześniak
w imieniu Alior Leasing
ul. Zatorze 1
02-591 Warszawa

Rzecznik:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0162652
Producent	SKODA
Model	Octavia IV 24-
Typ/wersja	Octavia 1.5 TSI mHEV Selection DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1358
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1930
Rozstaw osi 1/2	2686
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WW447AR
VIN	TMBAR8NX5SM032369
Data 1. rejestracji	31-03-2025
Data nast. bad. techn.	31-03-2028
Rok produkcji	2025 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	20 678 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK
Data oględzin	2026-07-21

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	GOODYEAR,	205/55 17 91V	50 %
	lewe	GOODYEAR,	205/55 17 91V	50 %
tylna	prawe	GOODYEAR,	205/55 17 91V	50 %
	lewe	GOODYEAR,	205/55 17 91V	50 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4xUSB-C oraz gniazdo USB w lusterku wstecznym
2. Alarm
3. Attention and Drowsiness Assist - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
4. Blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz elektryczna
5. Bluetooth Plus (Phone Box - indukcyjna ładowarka smartfona)
6. Climatronic - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
7. Czujniki parkowania - przód i tył
8. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
9. Dekor deski rozdzielczej - Silver Squares Haptic
10. Dekor drzwi - Piano Black
11. Design Selection deski rozdzielczej - Geometric narbe ruby
12. ESP
13. Felgi aluminiowe 7J x 17" Rotare aero
14. Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość oraz pod lędźwie
15. Fotele przednie podgrzewane
16. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania oraz Collision Avoidance Assist
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Gwarancja 3 lata / 60000 km
19. Głośniki - 8 sztuk
20. HHC - Hill Hold Control
21. Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa
22. Infotainment 10"
23. KESSY GO z Alarmem i funkcją SAFE
24. Kamera cofania
25. Kessy Full – bezkluczykowy system obsługi samochodu
26. Kessy GO
27. Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów
28. Lakier niemetalizowany
29. Lane Assist - asystent pasa ruchu
30. Light and Rain Assist - czujnik zmierzchu i deszczu
31. Listwy progowe w drzwiach przednich
32. Lusterka boczne oraz klamki w kolorze nadwozia
33. Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane
34. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
35. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone, z podłokietnikiem
36. Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki
37. Pakiet Chrom - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych + chromowana ramka grilla
38. Pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu trzypunktowe
39. Podsufitka w kolorze szarym
40. Poduszki pow. czołowe z przodu, pod. kolanowa kierowcy, dezaktywacja pod. pasażera z przodu
41. Poduszki powietrzne boczne z przodu, z kurtyną powietrzną
42. Podłokietnik z przodu
43. Pokrywa bagażnika bezdotykowo otwierana, elektrycznie sterowana
44. Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
45. Reflektory LED Basic
46. Roleta składana przestrzeni bagażowej
47. Rozpoznawanie znaków drogowych
48. Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
49. SmartLink - połączenie bezprzewodowe
50. SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
51. Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa
52. System ESC z ABS
53. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
54. TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
55. Tapicerka na drzwiach - sztuczna skóra w kolorze czarnym
56. Tapicerka z tkaniny w kolorze czarnym
57. Tempomat
58. Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu
59. Usługa Care Connect - 3 lata
60. Virtual Cockpit - cyfrowy zestaw wskaźników
61. Wspomaganie układu kierowniczego
62. Zagłówki tylne, trzy
63. Zamek centralny z pilotem
64. Zestaw naprawczy do kół
65. Światła tylne LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami

Wypożyczenie dealerskie

1. Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz -
2. Lakier metalik -
3. Wycieraczka szyby tylnej AERO -

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieInne

Stwierdzone usterki, uszkodzenia i braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-07-2026

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światłotnik przedni lewy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	przed. p.	zarysowanie, głębokie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie, głębokie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania, odpryski lakieru wynikłe z eksploatacji.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.

Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.

Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Zestaw wskaźników



Fot. 14.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 16.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Konsola środkowa



Fot. 18.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Kierownica (na wprost)



Fot. 20.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kluczyki



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.