

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ ID: 600657543

z dnia: 29.09.2026

Zleceniodawca:

BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O.
Grzybowska 78
00-844 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w Warszawie przy ulicy Zatorze 1 w dn.01.10.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU 4915582.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	U 5 Y P U 8 1 B G S L 3 3 4 1 5 8
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	KK0433K
Model pojazdu:	Sportage 1.6 T-GDI MR`22 E6e	Nr Info-Ekspert:	052-01756
Wersja:	L DCT	Rok produkcji:	2024

Wskazanie drogomierza	66646 km
Data pierwszej rejestracji	14.10.2024
Data ważności badania technicznego	14.10.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2120 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
2 Asystent podążania na pasie ruchu LFA	45 Podłokietnik przedni ze schowkiem
3 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	46 Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
4 Czujnik zmiernych	47 Poduszka powietrzna centralna
5 Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości	48 Poduszka powietrzna kierowcy
6 Czujniki parkowania - przód	49 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7 Czujniki parkowania - tył	50 Poduszki powietrzne boczne przednie
8 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	51 Relingi dachowe
9 Głośniki 6 szt.	52 Schowek pod podłogą bagażnika
10 Gniazdo 12V w bagażniku	53 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
11 Gniazdo 12V w konsoli centralnej	54 Siedzenia tylne podgrzewane
12 Haczyki do mocowania bagaży	55 System Apple Carplay/Android Auto
13 Hamulec pokolizyjny MCB	56 System automatycznego odparowywania szyby przedniej
14 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	57 System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
15 Immobilizer	58 System monitorowania tylnych siedzeń ROA
16 Kamera cofania	59 System ratunkowy E-Call
17 Kia Connect, aplikacja zapewniająca dostęp do informacji diagnostycznych, statystyk, statusu pojazdu	60 System składania oparcí tylnych siedzeń za pomocą uchwytu w bagażniku
18 Kia Live, zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym	61 System stabilizacji toru jazdy ESC
19 Kierownica podgrzewana	62 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
20 Kierownica pokryta skórą	63 System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
21 Kierownica wielofunkcyjna	64 System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22 Kieszenie w oparciach foteli przednich	65 System wyboru trybu jazdy
23 Klamki wewnętrzne w kolorze metalu	66 Szyba przednia akustyczna
24 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	67 Szyby tylne przyciemniane
25 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	68 Światła do jazdy dziennej LED
26 Kluczyk składany	69 Światła mijania i drogowe automatycznie przełączane
27 Koło zapasowe dojazdowe	70 Światła p/mgielne przednie LED
28 Komputer pokładowy	71 Światła pozycyjne LED
29 Kurtyny powietrzne boczne	72 Światła tylne pozycyjne LED
30 Listwa progowa srebrna	73 Tapicerka materiałowa czarna Digital Pattern
31 Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej w kolorze szcztokowanego metalu	74 Tarcze kół aluminiowe 17"
32 Listwy ochronne dolne zderzaka tylnego w kolorze srebrnym	75 Tempomat
33 Listwy okien satynowe	76 Tuner radiowy cyfrowy DAB
34 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	77 Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
35 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	78 Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza
36 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	79 Wycieraczki z czujnikiem deszczu

37	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	80	Wyświetlacz 12,3" nawigacji satelitarnej
38	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	81	Zaglówki z regulacją wysokości
39	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	82	Zamek centralny zdalnie sterowany
40	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	83	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
41	Ogranicznik prędkości inteligentny ISLA	84	Zestaw wskaźników kierowcy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem
42	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	85	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
43	+Oznakowania Selecta DNA	86	Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie
4	Światła mijania i drogowe w technologii LED Światła mijania LED Światła drogowe LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	+Dywaniki gumowe kpl
2	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PLATIN RP60 WINTER 225/45R17 102H (4120)	2,0
Przednie prawe:	*PLATIN RP60 WINTER 225/45R17 102H (4120)	2,0
Tylne lewe:	*PLATIN RP60 WINTER 225/45R17 102H (4120)	5,0
Tylne prawe:	*PLATIN RP60 WINTER 225/45R17 102H (4120)	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2024. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.	
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 36 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 30 646 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,13%.	
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.	
Stwierdzone braki i uszkodzenia	(-)
Jeden klucz	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki na krawędzi tylnej.		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki na krawędzi tylnej.		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zadrapania powłoki.		
7	Dach		Wgniecenie punktowe.		

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100μm	
2	Dach		70-100μm	
3	Błotnik przedni	L	70-100μm	
4	Drzwi przednie	L	70-100μm	
5	Drzwi tylne	L	70-100μm	
6	Błotnik tylny	L	70-100μm	
7	Błotnik przedni	P	70-100μm	
8	Drzwi przednie	P	70-100μm	
9	Drzwi tylne	P	70-100μm	
10	Błotnik tylny	P	70-100μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-100μm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Głęboko zarysowany.		
2	Spoiler przedni		Odkształcony, zarysowany.		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Poszycie zderzaka tylnego (cz. dolna)		Zarysowanie.		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Krata dolna prawa zderzaka przedniego- wgnieciona, zarysowana.

-Tablica rej. przednia- wgnieciona, zarysowana.

-Mocowanie tablicy rej. - pęknięta.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Roleta przestrzeni ładunkowej		Zabrudzona, zarysowania.		
2	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, poplamiony.		
3	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, poplamiony.		
4	Fotel tylny		Zabrudzony		
5	Kanapa tylna		Zabrudzona, poplamiona.		
6	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
7	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
10	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
11	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzone, liczne zarysowania.

-Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.

Kabina pasażerska - zabrudzona , poplamiona.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Zużyty bieżnik		
2	Opona koła przedniego	P	Zużyty bieżnik		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom paliwa rezerwa

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Ostatni odnotowany przegląd wykonano 21/08/2026r przy przebiegu 62784km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Karta kodowa oznakowania Selecta DNA	TAK	
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
6	Podnośnik samochodowy	TAK	
7	Instrukcja obsługi	TAK	
8	Gaśnica	TAK	
9	Trójkąt ostrzegawczy	NIE	
10	Apteczka	TAK	

Pojazd zabrudzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykcacji

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych,

konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 02/10/2026B

z dnia: 02.10.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.